

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/zestaw-naprawczy-silnika-deutz-fl-912-polski-p-75989.html>



Zestaw naprawczy silnika Deutz FL-912 Polski

Cena brutto	340,00 zł
Cena netto	276,42 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RM-2928142
Kod EAN	5902287086430

Opis produktu

Zestaw naprawczy silnika Deutz FL-912 Polski

Indeks zamienny: 02929968, 02928142 Pasuje do silników: F2L912, F3L912, F4L912, F5L912, F6L912 Pasuje do modeli: Deutz DX3.10V, DX3.30SC, D3.10SC, D4006, D4007, D4506, D4507, D4507C, D4807, D4807C, D5006, D5206, D5207, D5207C, INTRAC 2002 Parametry techniczne Średnica wewnętrzna tulei: 99.8 mm Średnica zewnętrzna tulei: 109.4 mm Wysokość tulei: 222.5 mm Średnica kołnierza: 145.5/128.4 mm Wysokość kołnierza: 127 mm Średnica tłoka: 99.4 mm Wysokość tłoka: 122 mm Ilość pierścieni: 4 szt. Szerokość rowków pod pierścieniem: (od góry): 2.8/2.6/2.6/5.1 mm Odległość od środka sworznia do góry: 72 mm Głębokość komory spalania: 18.9 mm Średnica komory spalania: 55.5 mm